



Underhåll 2019/2020

Norra Lindås

Diskussionsunderlag.

Aktivitetsplanen övre delen av området

Överblivna säckar med grus tennisbana

Ansvar:

Tennisföreningen.

Förslag åtgärd:

Ulf kontaktar tennisföreningen.

Tidplan:

Före semestern.

**Åtgärdat 2019-06 av
Pensionärsföreningen: fyller på
gräsdelen.**



Överblivna pallar som tillhör tennis- banan

Ansvar:

Tennisföreningen.

Förslag åtgärd:

Ulf kontaktar tennisföreningen.

Tidplan:

Före semestern.

Åtgärdat av tennisföreningen 2019-05 (finns nu vid bänken ovanför tennisplan).



Trafikhinder som behöver målas

Ansvar:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Köpa in färg,
skrapa och måla.

Tidplan:
Sommaren 2019.





Gräsdelen: bara halva delen klippt

Ansvar:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Ta bort stenar som hindrar gräs-
klippning. Rensa, mer jord och så gräs.

Tidplan:
Vår/sommar (redan aktiverat).



Sneda stolpar i området

Ansvar:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Räta upp stolpar.

Tidplan:
Inget helhetsgrepp i år. Skylten på
bilden åtgärdas dock.





Taxiticka
B



Gäller även
moped











Stora lekplatsen

Gamla, slitna mobila bänkar

Ansvarig:
Styrelsen.

Förslag åtgärd:

1) Hitta ett "bänkkoncept", dvs välja ut en linje med bänkar vi kan ha genomgående i området,

2) inköp,

3) montering.

Tidplan:

Senare – nästa år.



Slitna, fasta bänkar

Ansvarig:

Pensionärsgruppen
eller arbetsdag höst.

Förslag åtgärd:

Montera loss brädor,
slipa/göra rent och olja (?).
Montera med rostfri vagnsbult.

Tidplan:

Vi tar ett helhetsgrepp för hela stora
lekplatsen nästa år (2020).



Slitet staket

Ansvarig:

Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:

Bygga nytt.

Tidplan:

Vi tar ett helhetsgrepp för hela stora lekplatsen nästa år (2020).



Slitna slippers i mark

Ansvarig: Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:

Ersätta med plattor (sten).

Tidplan

Vi tar ett helhetsgrepp för hela stora lekplatsen nästa år (2020).





Slitna skyltar i området

Ansvarig:

Ulf + Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:

Beslut styrelsen.

Beställa nya skyltar,
montera nya skyltar.

Tidplan:

Höst.





Samverkan mot brott

Grannsamverkan

Neighbourhood Watch

Boende
Fastighetsägare
Försäkringsbolag



Polisen



www.samverkanmotbrott.se

Sammanställning_skyttar_Norra_Lindas_2019 - Excel

Ulf Johansson

Arkiv Start Infoga Sidlayout Formler Data Granska Visa Hjälp ACROBAT Berätta vad du vill göra

Klipp ut Kopiera Hämta format Klipp in Tecken Justering Tal Villkorsstyrd formatering - som tabell Anteckning Beräkning Förklarande t... Indata Infoga Ta bort Format Fyll Radera Autosumma Sortera och filtrera Sök och markera

A31 D5. Påbjuden gångbana övre parkeringen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
10	1,5 ton (C23 Begränsat axeltryck)	13	bra	S														
	C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II	12	bra	S														
11	moped klass II	18	bra	S														
12	Gäller även moped																	
13																		
14	Vändzon		dålig	K														
15	Förbud parkering		dålig	K														
16	Kör sakta. Se upp för lekande barn (560x410)	54		K														
17	Taxificka A (30x38)		OK	K														
18																		
19	Separat enkelsidig skylt på andra sidan vändplan																	
20	Vändzon		mkt dålig	S														
21	Förbud parkering		mkt dålig	S														
22	I ZON C ÄR DETTA EN DUBBEL SKYLT SOM SYNS FRÅN TVÅ HÅLL																	
23																		
24	Skyltar nere vid Moloker																	
25	Områdesskyld (150x80)		bra, men felaktig	S														
26	Spegel, 2 st		bra	K?														
27	Adress Lövsogåsen 1-11		bra	K?														
28	Adress Lövsogåsen 12-40		bra	K?														
29																		
30	D5. Påbjuden gångbana nere vid parkeringen	20	bra	S														
31	D5. Påbjuden gångbana övre parkeringen	20	mkt dålig	S														
32																		
33	Spegel på väg upp i backen		bra															
34																		
35	Besökande. 3 platser.	27	mkt dålig	S														
36																		
37																		
38																		
39																		
40	Taxificka B																	
41	1,5 ton (C23 Begränsat axeltryck)	13	bra	S														
	C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än																	

Sheet1 Sheet2 Sheet3

Klar

14:36 2019-05-14



TT. Tilläggstavlor till varningsmärken

RA1	Nomalreflekterande
RA3B	Högre reflekterande
FDG	Fluorescerande

Signal

T-tavla	Signal
Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm

Spår

T-tavla	Spår
Normal	500x200 mm

Utfart

T-tavla	Utfart
Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm

Hög spårkant

T-tavla	Hög spårkant
Normal	600x300 mm
Stor	800x400 mm

Hög asfaltkant

T-tavla	Hög asfaltkant
Normal	600x300 mm
Stor	800x400 mm

Varning för snöras

T-tavla	Varning för snöras
Normal	600x300 mm
Stor	800x400 mm

Vägräcke saknas

T-tavla	Vägräcke saknas
Normal	600x300 mm
Stor	800x400 mm

Korsande arbetsfordon

T-tavla	Korsande arbetsfordon
Normal	600x300 mm
Stor	800x300 mm

Flervägs-varning

T-tavla	Flervägsvarning
Normal	600x300 mm
Stor	800x400 mm


Byggtrafik

T-tavla	Varning för byggtrafik
Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm

Egen text

T-tavla	Egen text
Eget mått	

Har du egna önskemål på upplägg, mått eller text?
Kontakta oss så tar vi fram förslag!



En av våra storformatsprintrar för reflexmaterial.
3M-certifierad och anpassad för att printa på
reflekterande material.

Grönska

Ansvarig:

Martin, zonrepresentanter,
Arbetsdagar + Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:

Prioritera två större delar: övre
vägen till bron (bilden höger) samt
skogsparti i anslutning till stora
lekplatsen (hus 19) (nästa bild).

Tidplan:

Arbetsdag i höst.





Sjukt och dött träd i anslutning till övre parkeringen.

Förslag från Pensionärsgruppen: gräv upp och ersätt med en lind.

Problem: kommunens mark.

Tidplan:
Vi avvaktar.



Kantstenar

Ansvarig:

Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:

Inventera, köpa in och ersätta trasig kantsten.

Tidplan:

Stort jobb där många kantstenar är kommunens. Vi avvaktar därför.











Övrigt

Rensa dagvattenbrunnar

- **Ansvarig:**
Arbetsdagarna.
- **Förslag åtgärd:**
Pensionärsgruppen instruerar på arbetsdagarna. Det finns en skopa som är anpassad för jobbet.
- **Tidplan:**
Start i höst.



Trasiga slipers (garage nedre området)

Ansvarig:

Zon 2.

Förslag åtgärd:

Zon 2 har redan påbörjat.

Tidplan:

Arbetsdag höst.



Trasig blomkruka

Ansvarig:

Zon 3.

Förslag åtgärd:

Köp in ny, plantera om.

Tidplan:

Vår.

Kommentar:

Krukan är nu tejpad med silvertejp. Inte ok. Köp ny kruka. Ansvarig: zonrepresentant/zonen.



Trasig och tom blomkruka

Ansvarig:

Zon 2.

Förslag åtgärd:

Köp ny eller gör iordning.
Plantera om.

Tidplan:

Vår.



Trasig sandlåda

Ansvarig:

Zon 2.

Förslag åtgärd:

Beställ virke, byt ut virke och bygg om (som zon 1 har gjort).

Tidplan:

Arbetsdag höst.



Sliten bank (zon 2)

Ansvarig:

Zon 2.

Förslag åtgärd:

Skruva isär, slipa och rengör, lacka/måla.

Tidplan:

Arbetsdag höst.





Solskenshistoria – den blå bilen

Ansvarig: Leif i Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd: Redan åtgärdad – helrenovering.

Tidplan: Vår.

Färdigställande p-belysning nedre området

Ansvarig:
Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:
Montera belysning.

Tidplan:
Vår: klart 2019-05.



Curts bänk i trappan upp till området

Ansvarig:

Pensionärsgruppen.

Förslag åtgärd:

Montera isär, gör
rent/slipa, lacka, montera.

Tidplan:

Klart 2019-06.



Gammal dekal på lyktstolpe

Ansvarig:

Zon 3.

Förslag åtgärd:

Ta bort, gör rent.

Tidplan:

Arbetsdag höst.



Målad lykt- stolpe och elskåp övre området

Ansvarig:

Zon 5, del 2.

Förslag åtgärd:

Slipa/rengör/ta bort.

Tidplan:

Arbetsdag höst.

